Die Kalibrierung



Wenn die Montagetipps eingehalten werden, muss nicht kalibriert werden! (siehe Seite 2)

Vor der Kalibrierung

- Wichtig! Positionieren Sie das Fahrzeug vor der Kalibrierung auf einer ebenen Fläche!
- Im Zweifelsfall muss die Neigung quer und längs zum Fahrzeug mit geeigneten Messmitteln (z.B.: Wasserwage) kontrolliert und eventuell korrigiert werden.
- Die Fahrzeugachsen sind bei Landfahrzeugen wie folgt definiert:


X-Achse: in Fahrtrichtung vor – zurück Y-Achse: in Fahrtrichtung links – rechts

- LED 1: Dauerleuchten bei Normalbetrieb, erlischt, wenn die Werte überschritten werden
- LED 3: zeigt die Stromversorgung des Sensors an
- LED 2: nur bei Kalibrierung aktiv

Die Kalibrierung wird folgendermaßen durchgeführt:

- Zum Kalibrieren ist es notwendig, dass der
 Kippsensor bereits fertig am Fahrzeug montiert ist!
- Sensor mit Spannung versorgen
- Schalter auf OFF
- Mit einem Kugelschreiber die Kalibriertaste betätigen und den Schalter von OFF auf ON schalten.
- Es leuchtet LED 3 für 4 Sekunden
- Wenn LED 3 erlischt, dann erst den Kugelschreiber wegnehmen (innerhalb von einer Sekunde)
- LED2 f\u00e4ngt an zu blinken (ca. 5 Sekunden lang) Das bedeutet, dass die Kalibrierung durchgef\u00fchrt wird!
- Danach leuchtet die LED 3 durchgehend. Die Kalibrierung ist abgeschlossen!!
- **WICHTIG!** Jetzt nochmal auf OFF schalten damit die Einstellung gespeichert wird, dann wieder ON
- Jetzt leuchtet LED 1 permanent und LED 3 blinkt.
- Das bedeutet, dass die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen wurde!

Zur Kalibrierung finden Sie auf unserer Homepage www.funktechnik-seidl.com auch ein Video.



ACHTUNG!!

Ist der Schalter auf "OFF" gestellt so hat der Sensor keine Funktion. Es ist ein ganz normales arbeiten mit dem Funk möglich, aber keine Sicherheit durch den Kippsensor!

OFF = keine Sicherheit!!

4-pol. Kabel

1 = Versorgung

Gn/gb = Masse

2 = Eingang Winde (Ziehen)

3 = Ausgang Winde (Ziehen)

Bei Abschaltung des Sensors:

Wenn der eingestellte Neigungswert kurz (innerhalb von 3 Sek.) überschritten wird und danach wieder innerhalb der Werte ist, kann einfach weiter gearbeitet werden.

Sollte jedoch der Kippsensor die Werte länger als 3 Sek. überschreiten, muss dieser auf OFF und wieder ON geschaltet werden (=Reaktivierung).

MONTAGE

